
	PRODUÇÃO DE AREIA INDUSTRIAL	CÓDIGO
		REVISÃO
		PÁGINA
		DATA
		ARQUIVO
APROVAÇÃO	OLAVO R. TOMASINI	RUBRICA

ETAPAS DA PRODUÇÃO DE AREIA INDUSTRIAL

ENGENHEIRO DE MINAS	EQUIPE DA AREIA	IMPORTANTE
INICIO		
	Coletar o pó de pedra	
	Tudo passa na peneira e é dividido em areia industrial e areia grossa	O pedrisco retido na peneira cai em uma esteira que o carregará. O pedrisco deve ficar no monte até ser vendido ou levado armazenado (o armazenamento é determinado pelo engenheiro e
FIM		

IT 12 11
1
1 de 2
10/10/2008
Instruções PR 12_1



até cair no monte de pedrisco
para outro local onde será
encarregado pela peneira).

PRODUÇÃO DE AREIA INDUSTRIAL

CÓDIGO

REVISÃO

PÁGINA

SEQUÊNCIA EXECUTIVA DO SERVIÇO - ILUSTRATIVO



Coletar o pó de pedra

Lavar/peneirar o pó



Passa na peneira?

SIM

Produção de Areia Industrial e Areia Grossa

Armazenar a areia industrial e Areia Grossa

FIM

NÃO

Armazenar pedrisco



IT 12 11
1
2 de 2



Ar a areia industrial e
Areia Grossa

FIM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.